

これまでの被害状況箇所図（河内地区）

No.	箇所
1	宇都宮市上田原町地区（自由ヶ丘団地内）
2	立伏町地内（グリーンタウン北側）
3	下田原町地内（宝井団地内）
4	白沢町地内（白沢坂上公園南側）
5	白沢町地内（ふれあい通り沿い）
6	白沢町地内（ふれあい通り沿い）
7	白沢町地内（高崎ハイツ団地内）
8	中岡本町地内（岡本西小学校南側）
9	中岡本町地内（オアシックタウン東側）
10	中岡本町地内（オアシックタウン調整池）
11	中岡本町地内（岡本台ハイツ内）
12	下岡本町地内（岡本台ハイツ内）
13	下岡本町地内（ジェイ・バス沿い）
14	下岡本町地内（還元地内）
15	下岡本町地内（ダントー宇都宮工場東側）
16	下岡本町地内（県道下岡本上戸祭線沿い）
17	下岡本町地内（駅前二区）
18	下岡本町地内（国道4号沿い）
19	下岡本町地内（釜根）
20	東岡本町地内（東北本線アンダー）
21	東岡本町地内（東北本線アンダー）
22	東岡本町地内（鬼怒川沿い）

凡 例	
被害状況	箇所
道路流失	■
道路冠水	□
河川増水	△
床上浸水	●
床下浸水	○
その他	◇

1:25,000

平成12年調査

